

劇的!

ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理		
グループ名	洗浄	来 (淳) ・ ショウジ	代表者 来 (淳)
① 今回の5Sポイント(ビフォー)			
5S項目分類		(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)	
1槽の液面センサーエラーが数か月に渡って起きていた。これが起きない様改善する。		写真、その他	
スタート日	8 月 3 日		
② 実際の取り組み			
1) センサーをエアブローする。 2) 液面チューブ内面を清掃する。 3) センサーを新品に交換する。		写真、その他	
記入日	8 月 3 日		
③ そして、こうなりました (アフター)			
そして最終的に、 4) センサーのネジ端子を増し締めする。 この対処で最終的にエラーが起きなくなった。		写真、その他	
記入日	8 月 3 日		
④ 今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)			
もしこれでもダメなら、『5) センサーのアンプを新品に交換する。』というオプションもあったが、今回はここまで手を付けずに済んだ。原因は一つ一つ潰していくので、探るのに時間がかかったが、とても良い勉強になった。			
		記入日	8 月 3 日