

劇的!

ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理			
グループ名	洗浄	来 (淳) ・ ショウジ	代表者	来 (淳)
① 今回の5Sポイント(ビフォー)				
5S項目分類		(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)		
エアコンプレッサーの上部に位置する 排気用のファンが、調査の結果経年劣化 による故障と診断された。		写真、その他		
スタート日 10 月 21 日				
② 実際の取り組み				
交換実施日；2023. 10. 21 (土) 宮国電気様によって新品と交換作業が実施 された。		写真、その他		
記入日 11 月 1 日				
③ そして、こうなりました (アフター)				
エアコンプレッサーからの排気が、屋外へ スムーズに追い出せる様になった。周辺の 空気が澱まなくなった。		写真、その他		
記入日 11 月 1 日				
④ 今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)				
洗浄室が新設されてからおよそ20年弱になるが、1回も故障する事無く稼働していたので、 今回の交換は妥当であると思う。朝早くから夜遅くまで働いてくれて、感謝である。				
		記入日 11 月 1 日		