


劇的!

ビフォーアフター


in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理	グループ名	オペレーター	(加藤,加茂,田辺,グエン,ズン)	代表者	田辺
----	---------	-------	--------	-------------------	-----	----

①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
プレス稼働による油の飛び散りがあり床が油で濡れてしまって見た目がとても良くない印象でした。	
スタート日	2 月 1 日

②実際の取り組み

鉄板を電動ノコギリやグラインダーで加工してボール盤で穴を空けてプレスに取り付けました。	写真、その他	
記入日	2 月 1 日	

③そして、こうなりました (アフター)

プレス稼働による油の飛び散りはなくなりました。	写真、その他
2 月 1 日	

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

今回は写真の部分の油の飛び散りが改善されましたが、そのほかの部分からも油の飛び散りの可能性もある為今後注視しながら観察していきます。	
記入日	2 月 1 日