


劇的!


ビフォーアフター

部門	製造 ・ 管理			
グループ名	金型 ・ 修理	(有山 ・ 井出 ・ 山崎 ・ 尊重 ・ 宮本)	代表者	宮本

① 今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
新油のタンクに繋がるポンプのスイッチを切り忘れて、オイルが溢れることがあった。	
スタート日	9 月 1 日

② 実際の取り組み

パトライトを取り付けて、ポンプ作動中であることが遠くからでも分かるようにした。	写真、その他	
記入日	9 月 1 日	

③ そして、こうなりました (アフター)

パトライトを取り付けてから、オイルのオーバーフロー事故はほとんど無くなった。	写真、その他
記入日	9 月 1 日

④ 今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

配線は大変だったが、オイルの無駄や掃除の手間がなくなったので良かった。	
記入日	9 月 1 日