



劇的！ ビフォーアフター

部門	製造 ・ 管理	グループ名	金型 ・ 修理	(有山 ・ 井出 ・ 山崎 ・ 尊重 ・ 宮本)	代表者	山崎
----	---------	-------	---------	--------------------------	-----	----

① 今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
セイパーの底に油が溜まってきているので掃除をして綺麗にしていく。	
スタート日	

② 実際の取り組み

底に溜まったオイルは、ウエスに吸わせる為、ウエスを定着させとく。	写真、その他	
記入日	12 月 4 日	

③ そして、こうなりました (アフター)

底に油が溜まっていたものがウエスに浸透して綺麗になりました。	写真、その他
記入日	12 月 4 日

④ 今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

セイパー機械に差す油が底に油が溜まってきたら、上記で書いた通りの手順で清掃作業をするようにする。	
記入日	12 月 4 日