清潔



in 来ハトメ

部門

製造)・ 管理

グループ名

洗浄

来(淳)・ショウジ

代表者 来(淳)

①今回の58ポイント(ビフォー)

5 S 項目分類 (整理

整頓

清掃

カイゼン)

クリンビー洗浄機導入時からあるチラーの更新

(20馬力から30馬力)を行うと同時に、配管

内壁に赤錆大量付着による流水量の低下も懸念

される為、配管の更新も行った。

スタート日

月 22

 $\Box$ 

Н

写真、その他



躾

## ②実際の取り組み

日邦工機様にて冷却水タンクとチラーのユニット

を組んで戴き、ユニットごと搬入して設置した。

排気口を設けてチラーと排気口の間に排気フード

を設け、自然排気出来る様にした。

記入日

6

月 12





## ③そして、こうなりました(アフター)

洗浄機とチラーユニットの配管距離が短縮され、

配管径も32Aから50Aにして送水効率が向上

した。排気問題もファンを用いずに自然排気が

可能となり、電力と水道消費量の削減も叶った。

記入日

月 12 写真、その他



## ④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

旧チラーは元々冷却能力不足の懸念があり、追加チラーで何とか稼働していた。しかし稼働年数

と共に特に夏季はチラーにミストを掛けないと、冷却能力が維持不可だった。更新後初の夏場を

乗り切れると信じたい。個人的には、冷却水配管の保温材巻を担当したが、特にエルボ部の巻き

付けに悪戦苦闘したが、何とか巻き切れた。

記入日

月 6 12