

劇的！

ビフォーアフター

部門	製造 ・ 管理			
グループ名	金型・修理	(有山・井出・山崎・尊重・宮本)	代表者	山崎

①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイセン)
焼き入れ醬油（油）のペール缶が劣化してきたため 新しい物と交換する。	
スタート日	8 月 8 日

②実際の取り組み

ペール缶内のスラッジを掃除して油を新しいペール缶 に移していく。	写真、その他
記入日	8 月 8 日

③そして、こうなりました（アフター）

見た目も良くなり、10年以上使っていたので、新しく なり良かった。	写真、その他
記入日	8 月 8 日

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

前から気にはなっていたので、ペール缶が空になるタイミングを見て、交換したので流れは良かった。 ガスバーナーもホースが劣化しており、危険と業者の方から指摘された為、交換した。	記入日	8 月 8 日
---	-----	---------