




劇的！ ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理	グループ名	オペレーター	(加藤,加茂,田辺,グエン,ズン)	代表者	加藤
----	---------	-------	--------	-------------------	-----	----

①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
ミス検の外れていてセンサーが効かなく 止まらないプレスがある	
スタート日	

②実際の取り組み

点検して確認するようにした	写真、その他
記入日	9 月 1 日

③そして、こうなりました (アフター)

プレスが停止して材料が後ろに溜まらなくなった	写真、その他
記入日	9 月 1 日

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

月一で点検が必要	記入日	9 月 1 日
----------	-----	---------