



# ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理	グループ名	オペレーター	(加藤,加茂,田辺,グエン,ズン)	代表者	田辺
----	---------	-------	--------	-------------------	-----	----

## ①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
プレスの山出し部より油が跳ねて床に油が飛んでいて とても滑りやすい状態となっていて 危険だと感じました。	
スタート日	11 月 6 日

## ②実際の取り組み

アルミのカバーや鉄のカバーを使用して油が床に 飛ばないように工夫しました。	写真、その他
記入日	11 月 6 日

## ③そして、こうなりました(アフター)

床に油が溜まらなくなり綺麗になりました。	写真、その他
11 月 7 日	

## ④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

普段から定期的に油が床に飛んでいないかチェックして作業していきたいと思います	
記入日	11 月 7 日