



劇的！ ビフォーアフター

部門	製造 ・ 管理			
グループ名	金型 ・ 修理	(有山 ・ 井出 ・ 山崎 ・ 尊重 ・ 宮本)	代表者	尊重


① 今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
バフのカス飛散防止板が汚れています。 見た目も悪いです。清潔感が欠けています。	
スタート日	7 月 4 日

② 実際の取り組み

汚れたウエスで丁寧に拭き取ります。 ウエス一枚一枚大切にしている為、 キレイなウエスを使用してはいけません。	写真、その他 
記入日	7 月 4 日

③ そして、こうなりました (アフター)

スッキリ、キレイに気持ち良くなりました。 良い仕事が出来そうです。	写真、その他 
記入日	7 月 4 日

④ 今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

毎回ワンパターンな取り組みですが、過去にも伝えたように継続する行動、気持ち、習慣が 大切です。これからもコツコツ続けていきます。	記入日 7 月 4 日
---	-------------