

劇的！ ビフォーアフター

部門	製造 ・ 管理	グループ名	金型 ・ 修理	(有山 ・ 井出 ・ 山崎 ・ 尊重 ・ 宮本)	代表者	山崎
----	---------	-------	---------	--------------------------	-----	----

① 今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
現場の側溝に虫オイルスクラップ片が入り込み汚れてきたので掃除する。	
スタート日	8 月 1 日

② 実際の取り組み

排ウエスを使用してオイルを取り虫スクラップは分別回収廃棄した。	写真、その他
記入日	8 月 1 日

③ そして、こうなりました (アフター)

側溝に何も無い状態になって清潔保持	写真、その他
記入日	8 月 1 日



④ 今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

皆様が通る通路なので、目につく場所ですいつも清潔な環境であるように努めて参ります。	
記入日	8 月 1 日