


劇的！ ビフォーアフター

部門	製造 ・ 管理	グループ名	金型 ・ 修理	(有山 ・ 井出 ・ 山崎 ・ 尊重 ・ 宮本)	代表者	井出
----	---------	-------	---------	--------------------------	-----	----

① 今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)	
灯油裏カバーが、汚れが酷く掃除をして綺麗に していきます。		
スタート日		10 月 3 日

② 実際の取り組み

灯油缶は新しい灯油を入れた	写真、その他
カバーは 排ウエスを使い何回も拭いた	
記入日	

③ そして、こうなりました (アフター)

灯油缶はスラッジ等がなくなり綺麗になった。	写真、その他
カバーは汚れが酷くて中々落ちなかった何回も何回も 拭いた。	
記入日	

④ 今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

今回は交換頻度が長く汚れが凄かった 掃除時間がロスになり手間がかかる	
今後は交換頻度を早めてこまめに掃除をして行きたいと思います・	
記入日	10 月 3 日