


劇的!


ビフォーアフター

部門	製造 ・ 管理	グループ名	金型 ・ 修理	(有山 ・ 井出 ・ 山崎 ・ 尊重 ・ 宮本)	代表者	宮本
----	---------	-------	---------	--------------------------	-----	----


①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
Bラインの溝に溜まっているオイルをバキュームで吸い出して廃油として処理していた。	
スタート日	1 月 9 日

②実際の取り組み

オイルポンプを新たに製作し設置した。	写真、その他	
記入日	1 月 9 日	

③そして、こうなりました (アフター)

必要な時にスイッチを押すだけでオイルを循環利用できるようになった。	写真、その他	
記入日	1 月 9 日	

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

現場の声に答えることができ、ライン担当者の負担を減らす事ができたと思います。	
これからも現場の声に耳を傾けてゆきたいです。	
記入日	1 月 9 日