




ビフォーアフター


in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理			
グループ名	管理部門(男性社員)	(佐々木、石原、来(博)、キエン、フク)	代表者	石原


①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔)	躰 ・ カイゼン
製品搬送用エレベーター前。 出荷作業用エレベーターの改善前同様、落下の危険があるエリアだが注意喚起が一切ない状態。 通常は開放状態である。	写真、その他	
スタート日	7月6日	

②実際の取り組み

作業時立ち入り禁止エリアを設け、床にトラ柄のテープを貼り、注意喚起をした。 更に、エレベーターの扉に開放厳禁、危険なエリア付近の壁にも注意喚起のポスターを掲示した。	写真、その他	
記入日	7月6日	

③そして、こうなりました (アフター)

こちらも出荷作業用エレベーター同様事故が起こる前に対策ができたことがせめてもの救い。	写真、その他	
記入日	7月6日	

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

これで2か所のエレベーターの対策が完了。あとは開放厳禁の監視と指導をし続けることとなる。 なお、出荷作業用のエレベーターの掲示の文字が間違えていたので、貼りかえた(×解放→○開放)。	記入日	7月6日
--	-----	------