




# ビフォーアフター

in 来ハトメ

|       |                |                      |     |     |
|-------|----------------|----------------------|-----|-----|
| 部門    | 製造 ・ <b>管理</b> |                      |     |     |
| グループ名 | 管理部門(男性社員)     | (佐々木、石原、来(博)、キエン、フク) | 代表者 | 佐々木 |


## ①今回の5Sポイント(ビフォー)

|  |   |
|--|---|
| 5S項目分類   | (整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 <b>・カイゼン</b> )   |
| 梱包作業場周辺の床にキズ防止のために貼ってある青色のマット。<br>剥がれてめくれた状態になっており、足を取られて転倒する危険もあるので固定することにした。 | 写真、その他<br> |
| スタート日  | 8 月 2 日   |

## ②実際の取り組み

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 剥がれた部分の裏から全面を固定できるように両面テープで床に貼りつけた。 | 写真、その他  |
| 記入日                                 | 8 月 2 日 |

## ③そして、こうなりました (アフター)

|  |   |
|--|---|
| 全体がしっかり床についている状態にすることができた。<br>これで、足を取られるリスクは大幅に低減した。 | 写真、その他<br> |
| 記入日  | 8 月 2 日   |

## ④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 重いものを持ちながら移動することが多い場所で、特に床には気を遣う必要がある場所。<br>今後においても、ちょっとした変化に気を配り、事故の防止に努めていく。 | 記入日 | 7 月 6 日 |
|--|-----|---------|