



# ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 ・ <b>管理</b>			
グループ名	管理部門(男性社員)	(佐々木、石原、来(博)、キエン、フク)	代表者	佐々木

## ①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 <b>・カイゼン</b> )
梱包作業場付近の床に貼ってある梱包前の箱を置く位置の目安を示すライン。 経年の摩擦で薄くなってしまい、見えづらくなってしまったので、新しいものと貼り替えることにした。	写真、その他 
スタート日	9 月 8 日

## ②実際の取り組み

残っている部分のテープを剥がし、元貼ってあった位置に合わせて新しいテープを貼りつけた。	写真、その他
記入日	9 月 5 日

## ③そして、こうなりました (アフター)

見事にラインが復活！ これで箱の待機位置の目安が分かりやすくなった。	写真、その他 
記入日	9 月 5 日

## ④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

梱包前の品物を床に一時待機させておくことは日常作業であり、それだけにラインの痛みも早い。 もう少し頻繁に貼り替えを実施しても良いかも知れない。	記入日	9 月 5 日
--	-----	---------