



ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 • 管理		
グループ名	洗浄	来(淳)・ショウジ	代表者 来(淳)

①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類 (整理 • 整頓 • 清掃 • 清潔 • 美 • カイゼン)

3月下旬より稼働開始した新チラーの冷却フィン
写真、その他の、隙間をブラッシング清掃して埃等を除去し、
冷却効率を維持する。

スタート日 12月1日

②実際の取り組み

冷却フィンは稼働中常に外気を大型ファンにて
取り込む為、外気中の埃等を堆積させ易い。そ
こでハンドブラシ等で定期的にフィンの目地に
沿ってブラッシングを行う。

写真、その他



記入日 12月10日

③そして、こうなりました(アフター)

清掃した箇所の埃等が除去されて、明らかに綺
麗になった。

写真、その他



記入日 12月10日

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

チラーは2台連結で運用されているので、冷却フィン面が3面／1台で計6面ある。しかも冷却水
配管等場所的要因もあって手の届きにくい箇所もあり、しかもフィンに安易に触れると手が切り傷
だらけになってしまないので以外に大変な作業ではある。

記入日 12月10日