

劇的！

ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理	グループ名	オペレーター	(加藤,加茂,田辺,グエン,ズン)	代表者	ズン
----	---------	-------	--------	-------------------	-----	----

①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
異常票に捨て缶のラベルシールが混入していたとクレームがついた。	
スタート日	2 月 6 日

②実際の取り組み

現場作業員が自分のラインの捨て缶のラベルシールをはがした。	写真、その他
記入日	2 月 6 日

③そして、こうなりました (アフター)

自分のラインは、チェックしたのでラベルの混入防げると思います。	写真、その他
2 月 6 日	

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

今後違うラインごとにチェックして混入しないように、気を付けるようにする。	
	記入日 2 月 6 日