


劇的！

ビフォーアフター


in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理			
グループ名	オペレーター	(加藤,加茂,田辺,グエン,ズン)	代表者	加茂

①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
製品缶を置くトレーの中に油やベルト滓があり、汚れていた	
12 月 3 日	

②実際の取り組み

廃ウエスなどで油やベルト滓を取り除いた。	写真、その他
記入日 12 月 3 日	

③そして、こうなりました (アフター)

トレーの中が綺麗になり見た目が良くなった。	写真、その他
12 月 3 日	

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

ベルト滓が混入しない様常日頃から綺麗にしときたい。	
3	記入日 12 月 3 日