


劇的！

ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理	グループ名	オペレーター	(加藤,加茂,田辺,グエン,ズン)	代表者	ズン
----	---------	-------	--------	-------------------	-----	----


①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
フライホールに取り付けてるVベルトのカスが壁に付着しているので、清掃作業をする。	
2 月 4 日	

②実際の取り組み

カスが舟の中に落ちないように工夫して掃除していく	写真、その他
記入日	2 月 4 日

③そして、こうなりました (アフター)

見た目も良くなりスッキリした。	写真、その他
2 月 4 日	

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

Vベルトのカスが、舟に落ちて何らかの形でケースに付着して、不良品を作る要因になるので定期的に掃除をしていきたいと思います。	記入日	2 月 4 日
3		