

# 劇的！ ビフォーアフター

部門	製造 ・ 管理	グループ名	金型 ・ 修理	(有山 ・ 井出 ・ 山崎 ・ 尊重 ・ 宮本)	代表者	山崎
----	---------	-------	---------	--------------------------	-----	----

## ① 今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイセン)
sセイパー機械のオイルカップが汚れているので 掃除する。	
スタート日	8 月 4 日

## ② 実際の取り組み

オイルカップを外して綺麗にする。	写真、その他
記入日	8 月 4 日

## ③ そして、こうなりました (アフター)

40年分の汚れなので、手ごわかったですが、 何とか綺麗になりました。	写真、その他
記入日	8 月 4 日

## ④ 今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

オイルカップにオイルを入れても減らなかった原因はカップ内が汚れていて、オイルが機械に行かない 事でした。今後定期的に掃除をしていきます。	記入日	8 月 4 日
---	-----	---------