

劇的！

ビフォーアフター

部門	製造 ・ 管理			
グループ名	金型・修理	(有山・井出・山崎・尊重・宮本)	代表者	宮本

①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
材料表示の看板が古くなっていた。	
スタート日	8 月 2 日

②実際の取り組み

きれいに印刷し、ラミネート処理した。	写真、その他
記入日	8 月 2 日

③そして、こうなりました (アフター)

見栄えも良くなり、号機表示も見やすくなった。	写真、その他
記入日	8 月 4 日

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

材料表示の更新は手間が掛かるが、大切な看板でもあるので定期的に更新してゆきたい。	
記入日	8 月 4 日