

劇的！ ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理			
グループ名	パート(女性)	(深井、三輪、大西)	代表者	三輪

① 今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
保護マットが浮いたり剥がれたりしている。 このままだと足が引っかかって転倒事故の原因になりかねないので、貼り直すことにした。	写真、その他
スタート日	5 月 1 日

② 実際の取り組み

古くなったテープを新しいものに貼り替えた。 また、くっ付きの強度を増すために、貼る場所を今までより増やした。	写真、その他
記入日	5 月 1 日

③ そして、こうなりました (アフター)

浮いていた部分や剥がれていた所がぴったりとくっついて、落ち着いた。 足などに引っかからないようになったことで、事故防止につながったのではないだろうか。	写真、その他
記入日	5 月 1 日

④ 今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

古いテープが強力で、マットから剥がすのが大変だったが、フクさんが手伝ってくれたので助かった。	
記入日	5 月 1 日