

劇的！

ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理			
グループ名	パート(女性)	(田中、佐藤、福田)	代表者	佐藤

①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理) ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 (カイゼン)
事務所の机の下の電話線が入り乱れ絡み合っている。 また、机の下にはパウダーチェックのときに落ちた アルミケースがたくさん落ちていた。 これらをきれいにすることにした。	写真、その他 
スタート日	10 月 6 日

②実際の取り組み

電話線は細い線なので紐でまとめてS字フックにかけ 机に貼りつけた。 スクラップは全て拾い、仕上げに掃き掃除をした。	写真、その他
記入日	10 月 6 日

③そして、こうなりました (アフター)

電話線が一つにまとまり、スクラップもなくなり 足元がきれいになった。	写真、その他 
記入日	10 月 6 日

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

昔、電話がたくさんあった名残で、線がそのまま残った状態になっている。 途中で切り離すこともできず、まとめるのがとても大変だった。	
	記入日 10 月 6 日