

劇的！

ビフォーアフター

in 来ハトメ

部門	製造 ・ 管理		
グループ名	管理部門(男性社員)	(佐々木、石原、来(博)、キエン、フク、大澤)	代表者 大澤

①今回の5Sポイント(ビフォー)

5S項目分類	(整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン)
外階段の一番上の部分。 排水用の溝にゴミが溜まり、コケも生えている状況。 見た目は勿論、排水性も思わしくないことから、清掃することにした。	写真、その他 
スタート日	9 月 4 日

②実際の取り組み

溝に溜ったゴミとコケをきれいにはがし、全体を水洗いした。 併せて、真ん中に敷いてあるマットも洗い、きれいにした。	写真、その他
記入日	9 月 4 日

③そして、こうなりました (アフター)

御覧の通り、非常にきれいな状態になった。 特に、溝部分に注目して頂きたい。	写真、その他 
記入日	9 月 7 日

④今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

水が排水されないと雨の日にスリップ事故のリスクが高まる部分。 今後はコケがうっすら出たところに定期的に清掃し、この状態を維持していきたい。	
記入日	9 月 7 日